

丸子北小学校 通学路対策箇所図

1. 歩道がなく危険
〈対策メニュー〉
・歩道整備【長野県】→執行中

2. 交差点脇の花壇がドライバーの視界を妨げて危険。
〈対策メニュー〉
・花壇の改修【上田市】→完了
・歩車分離式信号機の設置【警察署】→未定

3. 交差点にある電柱が視界を妨げて危険。支道から県道に出ようとする車が歩行者を巻き込むおそれがある。
〈対策メニュー〉
・電柱の移設、巻き込み防止ポストの設置【長野県】→執行中

丸子北小学校

5. 自転車・歩行者専用道路に車が進入してくる。
〈対策メニュー〉
・車止めの設置【上田市】→完了

4. 歩行空間を示す外側線が消えていて危険。
〈対策メニュー〉
・外側線の引き直し【上田市】→完了