

傍陽小学校 通学路対策箇所図

1 市道横道大倉線
(歩行者の安全確認が困難で危険)
〈対策メニュー〉
・安全教育短期的な立ち番の実施【小学校】→ 完了
・横断歩道の移設【警察署】→ 計画中

5 市道横道大倉線
(下横方面からの車が、カーブミラーがなく確認しづらい)
〈対策メニュー〉

3 県道傍陽普平線
(道路を横断する際に見通しが良くない)
〈対策メニュー〉
・支障木の剪定依頼、通学路旗立て【小学校】→ 完了

2 県道長野真田線
(交通量が多く、速度超過の車が多い)
〈対策メニュー〉
・安全教育【小学校】→ 完了

4 県道長野真田線
(交通量が多く、速度超過の車が多い。児童は歩道のないところを歩かねばならない。)
〈対策メニュー〉

傍陽小学校

