


城下小学校通学路対策箇所図



2. 現在の横断歩道がカーブの中央部にあり城下駅方面からの車両が横断者を見づらく、登校中の児童が横断するとき危険である
〈対策メニュー〉
・横断歩道の移設【警察署】→完了
・保育園側カーブラバーコーン設置検討【長野県】→施工中
・路肩の拡張検討【上田市】→完了

1. 児童が一番渡る小牧方面から城下小に向けた道路に横断歩道がない
〈対策メニュー〉
・横断歩道の増設または移設【警察署】→計画中
・横断歩道待ち場の確保【上田市】→計画中

3. 交通量が多い、道幅があるので車がスピードを出している
〈対策メニュー〉
・2本ある通学路を交通量の少ない方へ統一【小学校】→検討中
・グリーンベルト設置【上田市】→完了

— : 通学路
● — : 要対策箇所