

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 北小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案		実施時期	対策を実施できない理由
1	上房山通り(やまざきや前～下川原柳交差点)	交通量が多いのに、歩道がない。	歩行空間の確保	学校による対策	通学路の変更		
	(道路管理者・市)	また、路上駐車が多く、歩いている子ども達が死角になりやすい。	ソフト対策 注意喚起		ボランティア等による立ち番		
					その他	通学指導(どちらを歩くか)、コロベタ、横断旗設置	完了
				地元警察署による対策 道路管理者による対策()			
2	学校北 熊野神社北の権現坂	道幅が狭く車をよけるときに危険。	交通安全教育	学校による対策	通学路の変更		
	(道路管理者・市)	坂道で車自転車ともにスピードを出して曲がるため、危険。	歩行空間の確保		ボランティア等による立ち番		
					その他	右側歩行等通学指導の徹底	完了
				地元警察署による対策 道路管理者による対策()			
3	国道18号上田バイパス新田東交差点から選果所までの区間	約500mの距離だが、車の交通量が多いから選果所までの区間	交通安全教育	学校による対策	通学路の変更	番号4から上田バイパスに下るように変更(県道北側(上)の児童は除く)	完了
	(道路管理者・市)	そうになる。			ボランティア等による立ち番		
					その他	車道に出ない等通学指導の徹底	完了
				地元警察署による対策 道路管理者による対策()			
4	国道18号上田バイパス山口交差点北にある信号のある交差点	交差点にある家の壁が高い自動車から、児童が見えにくい。	歩行空間の確保	学校による対策	通学路の変更		
	(道路管理者・市)				ボランティア等による立ち番		
					その他	路肩(信号待機所)草刈	完了
				地元警察署による対策 道路管理者による対策(市)	路肩舗装、ポール設置	完了	
5	国道18号上田バイパスにじの小道北側	セブンイレブンの壁が高いので、T字路	視認性の向上	学校による対策	通学路の変更		
	出口近辺のセブンイレブン横のT字路	を通る児童の姿がセブンイレブン駐車場	歩行空間の確保		ボランティア等による立ち番		
	(道路管理者・市)	場から出てくる車に見えない。	注意喚起		その他	通学指導(地下横断通路出入口側を歩く)、コロベタ、「止まれ」表示	完了
				地元警察署による対策 道路管理者による対策()			

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 北小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案		実施時期	対策を実施できない理由	
6	県道180号住吉上田線	車が徐行しない。	注意喚起	学校による対策	通学路の変更			
	蛇沢公民館と上川原柳町公会堂の間	横断者が手を挙げても止まってくれない	交通安全教育		ボランティア等による立ち番			
	にある横断歩道				その他	通学指導(上の段(県道残地)を歩く)	完了	
	(道路管理者・県)			地元警察署による対策				
			道路管理者による対策(県)	横断歩道前後の路側にドット表示		完了		
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案		実施時期	対策を実施できない理由	
7	県道180号住吉上田線と国道18号	山口から降りてきて南へ直進する車や	ソフト対策	学校による対策	通学路の変更	通学路の変更	完了	状況により道路横断方向の変更
	バイパスの中央5丁目交差点付近	東へ左折する車が歩道まで乗り上げて	通学路の変更		ボランティア等による立ち番	見守り隊による指導及び横断補助	完了	
	(道路管理者・国)	走行することがあり、信号待ちの児童が			その他			
		危ない。		地元警察署による対策				
			道路管理者による対策()					