

## 西内小学校 通学路対策箇所図



西内小学校



(H25.9月 追加点検)

2. 歩道はあるが、大型車交通量が極めて多く、  
縁石には多数の大型車接触痕が残されており、  
歩道への突入の危険が高い

〈対策メニュー〉

・道路改築(バイパス整備)【長野県】→実施中

1. カーブで歩道と車道との間に防護柵が無く  
危険

〈対策メニュー〉

・ガードレールの設置【長野県】→完了