

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 西内小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
				学校による対策	その他			
1	国道254号線 通学路	交通量が多く、スピードを出している車	交通安全教育	学校による対策	通学路の変更			
	(道路管理者・県)	も多いにもかかわらず、カーブにガードレールが無く、児童が通学するのに危険である。	ガードレールの設置		ボランティア等による立ち番			
					その他	毎日行っている集団下校時の安全教育を再度徹底する。	随時	
				地元警察署による対策				
				道路管理者による対策(県)	ガードレールの設置	完了		
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
2	国道254号線 通学路	大型車の交通量が極めて多い。	道路改築(バイパス整備)	学校による対策	通学路の変更			
	(道路管理者・県)	縁石には接触痕があり、歩道へ突入する危険性が高いが、歩道幅員が狭く、児童の安全性が確保されていない。			ボランティア等による立ち番			
					その他			
				地元警察署による対策				
				道路管理者による対策(県)	道路改築(バイパス整備)	実施中		