

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 豊殿小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案		実施時期	対策を実施できない理由
1	行沢橋から森地区への道と市民の森へ行く道との交差点(横断時危険)	自動車を通り抜けの道として使用するた	速度抑制	学校による対策	通学路の変更		
	(道路管理者・市)	めスピードを出して通ることが多い。	歩行空間の確保		ボランティア等による立ち番		
					その他		
				地元警察署による対策			
			道路管理者による対策(市)	カラー舗装(減速舗装)、外側線の引き直し	完了		
2	ローマン橋下の横断歩道	見通しが悪く、車がスピードを出してい	速度抑制	学校による対策	通学路の変更		
	(道路管理者・市)	る。			ボランティア等による立ち番		
					その他		
				地元警察署による対策			
			道路管理者による対策(市)	減速舗装(ドット)	完了		
3	西丘保育園の駐車場の出入り口	時間制限の一通であるが、朝夕の送り	交通安全教育	学校による対策	通学路の変更		
	(道路管理者・市)	迎え時に交通量が多い。			ボランティア等による立ち番		
					その他	交通安全教育	完了
				地元警察署による対策			
			道路管理者による対策()				
4	県道79号線のひかり団地入り口の横断歩道	スピードを出している車が多い。横断歩	交通安全教育	学校による対策	通学路の変更		
	(道路管理者・県)	道はあるが、止まってくれない車がある。			ボランティア等による立ち番		
					その他	交通安全教育	完了
				地元警察署による対策			
			道路管理者による対策()				
5	豊殿自治センターから三井味噌までの農道	朝の時間帯は進入禁止であるにもかか	交通規制	学校による対策	通学路の変更		
	(警察・市)	わらず、侵入車あり、危険。			ボランティア等による立ち番		
					その他		
				地元警察署による対策	取締りの強化	執行中	
			道路管理者による対策()				

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 豊殿小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
6	県道下原大屋停車場線 芳田交差点～	歩道が未設置のため、交通量が少ない	歩道の設置	学校による対策	通学路の変更			
	豊殿小学校方面 約400m	市道へ迂回する形で通学路が指定され			ボランティア等による立ち番			
	(県)	ている。			その他			
		県道は交通量が多く、走行車両のスピー		地元警察署による対策				
		ドも速い。		道路管理者による対策(県)	歩道の設置	計画中		
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
7	県道下原大屋停車場線 矢沢～下郷	歩道が未設置のため、交通量が少ない	歩道の設置	学校による対策	通学路の変更			
	約500m	市道へ迂回する形で通学路が指定され			ボランティア等による立ち番			
	(県)	ている。県道は交通量が多く、走行車両			その他			
		のスピードも速い。カーブもあり、視距が		地元警察署による対策				
		悪い。		道路管理者による対策(県)	歩道の設置	計画中		
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
8	主要地方道小諸上田線 境橋～	歩道未設置で交通量が多く走行車両の	歩道の設置	学校による対策	通学路の変更			
	スーパーおざき前	スピードも速い。			ボランティア等による立ち番			
	(県)	朝夕は、中、高生の自転車通学者も多			その他			
		い。		地元警察署による対策				
				道路管理者による対策(県)	歩道の設置	計画中		