


神川小学校通学路対策箇所図



3. 道幅は狭いのだが、交通量があり
信号からの歩行に危険を感じる

〈対策メニュー〉

- ・交通安全教育の徹底【小学校】→完了

2. 団地内の道路で通学時に通ったり渡ったりする。また放課後の利用も多いが、国道へのまた国道からの抜け道利用の車が多く速度制限の表示もない。トラックの進入も見られる。

〈対策メニュー〉

- ・児童への安全教育【小学校】→完了
- ・横断歩道前の塗り直し、横断歩道標識設置【警察署】→完了
- ・外側線設置【上田市】→完了

神川小学校

1. 大変交通量が多く、しかもカーブになっているので横断者が見えにくく危険

〈対策メニュー〉

- ・PTAや地域見守り隊による立ち番【小学校】→完了
- ・路面カラー舗装(横断歩道前)【上田市】→完了

— : 通学路
● — : 要対策箇所