

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 丸子北小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
1	主要地方道別所・丸子線の南原信号機	南原信号からコンビニまでの歩道が無く、	歩行空間の確保	学校による対策	通学路の変更			
	からコンビニまでの区間	雪が降った場合には歩かせられない。			ボランティア等による立ち番			
	(道路管理者 県・市)				その他			
				地元警察署による対策				
			道路管理者による対策(県)	歩道の設置		執行中	用地交渉の結果次第	
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
2	主要地方道別所・丸子線の南原交差点	東塩田方面から来る車が左折するとき、	信号の改善	学校による対策	通学路の変更			
	(警察)	スピードを出しているので危ない。横断	視認性の向上		ボランティア等による立ち番			
		中の児童が見えないと思われるので、			その他			
		信号を分離式にしてほしい。		地元警察署による対策	歩車分離式信号		未定	使用状況を調査の上で、他の候補と比べ順位づけ
			道路管理者による対策(市)	視界を妨げている花壇の改修		完了	管理者と協議のうえに対応	
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
3	県道南原長瀬線の熊森神社信号機	北側から県道南原長瀬線に出て来る車	歩行空間の確保	学校による対策	通学路の変更			
	ら南原信号機までの歩道	が歩行者にぶつかる危険性があるので、	注意喚起		ボランティア等による立ち番			
	(警察)	歩道に停止線かポールが必要。	視認性の向上		その他			
				地元警察署による対策				
			道路管理者による対策(県)	中電に電柱移設要請、巻き込み防止ポスト(ポール)の設置		執行中	予算確保出来次第	
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
4	校門入口までの市道	歩車分離ができていない。	歩行空間の確保	学校による対策	通学路の変更			
		白線が消えかかっている。			ボランティア等による立ち番			
					その他			
				地元警察署による対策				
			道路管理者による対策(市)	白線の引き直し		完了	予算確保出来次第	
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
5	依田川堤防道路	車両進入禁止となっているが、車が入っ	歩行空間の確保	学校による対策	通学路の変更			
		てきている。車止め、看板等も意図的に			ボランティア等による立ち番			
		壊されている。			その他			
				地元警察署による対策				
			道路管理者による対策(市、県)	車止め改修(壊されにくいもの、簡単に動かせないもの)		完了	県と市で協議のうえに対応	