

# 西小学校通学路対策箇所図

2. 7時～9時は歩行者道路だが車が通りスピードが出ていて危険


〈対策メニュー〉

- ・通学路の変更(PTAと検討)【小学校】→完了
- ・止まれステッカーを張る【小学校】→完了

1. 道路が狭く、住宅も密集していて交差点での見通しが悪い

〈対策メニュー〉

- ・既設横断歩道の塗り替え【警察署】→執行中
- ・カーブミラーの交換、東西の道「注意」の表示
- ・交差点の十字マーク【上田市】→完了



— : 通学路  
● — : 要対策箇所