

## 上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 西小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
				通学路の変更	ボランティア等による立ち番	その他		
1	西小学校東側の道路を北側に向かい	通学路にしている児童がいるが、	視認性の向上	学校による対策	通学路の変更			
	緑ヶ丘西区へ向かう各交差点	道路が狭く、住宅も密集していて、	横断歩道の塗り直し		ボランティア等による立ち番			
	(道路管理者 県・市)	交差点での見通しが悪い。			その他			
				地元警察署による対策	既設横断歩道の塗り替え	執行中		
				道路管理者による対策(市)	カーブミラーの交換、東西の道「注意」の表示、交差点の十字マーク	完了		
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
2	警察署の北側の道路	7-9は歩行者道路だが、車が通り、	注意喚起	学校による対策	通学路の変更	PTAと検討する	完了	
	(道路管理者 県・市)	スピードが出ていて危険。	通学路の変更		ボランティア等による立ち番			
					その他	止まれステッカーを張る	完了	
				地元警察署による対策				
				道路管理者による対策( )				