

長小学校 通学路対策箇所図

1 市道横尾真田線
(歩道が整備されておらず、道路幅が狭く歩行者危険)
〈対策メニュー〉
・通学路変更【小学校】 → 完了
・横断歩道設置【警察署】 → 完了

現通学路

4 県道長野真田線
(交通量が多く、下り坂になりスピードが出やすい)
〈対策メニュー〉
・通学路変更【小学校】 → 完了

3 市道大畑横沢線(事故が多い)
〈対策メニュー〉
・通学路変更【小学校】 → 完了

・通学路の変更

2 国道144号線 (スピード超過、わき見運転の車が多い)
〈対策メニュー〉
・通学路変更【小学校】 → 完了

長小学校

横沢

真田

荒井

