

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 清明小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
				学校による対策	通学路の変更			
1	アリオのスロープ下の横断歩道	信号機のない交差点で車が急に曲がっ	交通規制	学校による対策	通学路の変更			
	(警察・県)	てくる。			ボランティア等による立ち番			
					その他			
				地元警察署による対策	取締りの強化	執行中		
				道路管理者による対策()				
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
2	中央2丁目セブンイレブン東側出口	出入りが多く、駐車所から出る車が	交通安全教育	学校による対策	通学路の変更			
		危険。			ボランティア等による立ち番			
					その他	交通安全教育	完了	
				地元警察署による対策				
				道路管理者による対策()				