

上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 城下小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案		実施時期	対策を実施できない理由	
1	県道上田塩川線のスワガタ理容店横交	児童が一番渡る小牧方面から城下小に	横断歩道の移設	学校による対策	通学路の変更			
	差点	向けた道路に横断歩道がない	歩行空間の確保		ボランティア等による立ち番			
	(警察)				その他			
				地元警察署による対策	横断歩道の増設または移設	未定	予算確保出来次第	
				道路管理者による対策(市)	横断歩道待避所の確保	未定	地元住民の意見を確認	
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案		実施時期	対策を実施できない理由	
2	県道上田塩川線の城下小学校と城下	現在の横断歩道がカーブの中央部にあ	横断歩道の移設	学校による対策	通学路の変更			
	保育園との間の横断歩道	り城下駅方面からの車両が横断者を見	歩行空間の確保		ボランティア等による立ち番			
	(警察)	づらく、登校中の児童が横断するとき危			その他			
		険である。		地元警察署による対策	横断歩道の移設	完了		
				道路管理者による対策(県)	保育園側カーブラバーコーン設置	施工中		
			道路管理者による対策(市)	路肩の拡張	完了			
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案		実施時期	対策を実施できない理由	
3	神畑・原峠線	交通量が多い。	歩行空間の確保	学校による対策	通学路の変更	2本ある通学路を交通量の少ない方へ統一	未定	検討結果次第
	(御所、中村)	道幅があるので車がスピードを出してい	通学路の変更		ボランティア等による立ち番			
		る。			その他			
				地元警察署による対策				
			道路管理者による対策(市)	カラー舗装	完了			