

# 上田市立小学校通学路合同点検状況

学校名 菅平小学校

番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
1	国道406号線	多くの児童が通る横断歩道がある。須坂	ソフト対策	学校による対策	通学路の変更			
	『菅平』信号の交差点	方面より上田方面へ左折する車が多く、	信号の改善		ボランティア等による立ち番	職員等による立ち番	実施中	
	(警察)	大型車の通行も多い。過去に、児童が			その他			
		巻き込まれて死亡事故が起こった現場		地元警察署による対策	歩車分離式信号の設置		完了	
		でもある。		道路管理者による対策( )				
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
2	国道406号線付近	児童の通学路になっているが、国道の	交差点の改良	学校による対策	通学路の変更			
	セブンイレブンや東公園付近	抜け道として利用する車が多い。一時			ボランティア等による立ち番			
	(市道だと思われるが、何号線かわから	停止の標識は設置されているが、どちら			その他			
	ないので地図を参照してください。)	の方向に向けたものなのか分かりにくく、		地元警察署による対策				
	(警察)	両方とも車が止まらない。		道路管理者による対策(市)	外側線及び停止動線の設置		完了	
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
3	国道406号線	児童の通学路になっているが、歩道が	ソフト対策	学校による対策	通学路の変更			
	ホテルすずもと～鈴蘭館の間	設置されていない、スピードを上げた大			ボランティア等による立ち番	職員による見回り	実施中	
	(道路管理者・県)	型車の通行も多い。			その他	保護者による送迎	実施中	
				地元警察署による対策				
				道路管理者による対策( )				
番号	通学路の危険対策必要箇所	危険箇所の現況(問題点)	対策メニュー	対策案			実施時期	対策を実施できない理由
4	国道406号線	横断歩道の白線が薄くなっている。	交差点の改良	学校による対策	通学路の変更			
	『菅平』信号の交差点				ボランティア等による立ち番			
	(警察)				その他			
				地元警察署による対策	横断歩道ラインの改修		実施中	
				道路管理者による対策( )				