

浦里小学校通学路対策箇所図

1. 道路が狭く、交差点を左折する車と接触する恐れがある
〈対策メニュー〉

- ・学校職員・地域によるパトロール【小学校】→完了
- ・グリーンベルト、ドット線設置【上田市】→完了

2. 横断歩道の青の時間が短いため登下校時危険
〈対策メニュー〉

- ・学校職員・地域によるパトロール【小学校】→完了
- ・信号点灯時間延長【警察署】→完了
- ・歩車道分離式信号設置【警察署】→未定

3. 藤之木方面からT字路に出るときに見通しが悪い
〈対策メニュー〉

- ・ボランティアによる見守り【小学校】→完了
- ・交通安全指導、民地垣根の伐採【小学校】→完了
- ・外側線設置(待避所の確保)【上田市】→完了

4. フェンスが低く、近づくと川に落ちる危険性がある
〈対策メニュー〉

- ・交通安全指導【小学校】→完了
- ・外側線、グリーンベルト設置【上田市】→完了

■ : 通学路
● : 要対策箇所